

Bodeminformatie

Oudenoord 535 te Utrecht



Geselecteerd gebied



25.00-meter contour



Locatie



Gedempte Sloten en Verhardingen



Brandstoftanks



Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied	10
Locaties	10
Rapport disclaimer	12
Toelichting	13

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Utrecht.

Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied of perceel. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem of in deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Het geautomatiseerd gemaakte rapport omvat de volgende onderdelen:

1. Een voorblad met een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Inhoudsopgave.
3. Inleiding.
4. Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer.
5. De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Utrecht aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
6. Disclaimer.
7. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in de omgevingsrapportage zijn vermeld.

Aan de hand van deze omgevingsrapportage kunt u nadere bodeminformatie (zoals onderzoeksrapporten en besluiten) opvragen die meer inzicht geven over de bodemkwaliteit. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrecht via email bodeminfo@utrecht.nl.

Overige (bodem)informatie:

- Voor sonderingen, het bouwarchief en milieuvergunningen zie [Vergunningen en bouwtekeningen opvragen \(archief\) | Gemeente Utrecht](#)
- Voor Nota bodembeheer (inclusief PFAS beleid) zie [Beleid bodem, grondwater en ondergrond | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie](#)
- Voor informatie uit de basisregistratie ondergrond zie [Ondergrondgegevens | BROloket](#)

Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer

De locatie "Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer" gaat over het grondwater binnen de gemeente Utrecht en is met name relevant indien u grondwater oppompt of infiltreert en indien u een warmte-koude-opslag systeem wilt realiseren. Als u alleen informatie nodig hebt voor bijvoorbeeld een transactie van een woning is de informatie van het Gebiedsplan niet relevant.

De bodeminformatie van het Gebiedsplan wordt daarom ook **niet** automatisch in de omgevingsrapportage getoond.

Gaat u werkzaamheden verrichten beneden de grondwaterspiegel, grondwater onttrekken of een bodemenergiesysteem aanleggen? Dan moet u het volgende doen:

1. Kijk voor meer informatie op [Beleid bodem, grondwater en ondergrond | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie](#)
2. Voor een actueel overzicht van de onderzoeken behorende bij de locatie Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer vraagt u nogmaals een omgevingsrapportage op met het adres Stadsplateau 1 te Utrecht. In deze omgevingsrapportage zijn de locatie en de betreffende actuele onderzoeken wel vermeld.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Noordse Park

Locatienaam	Noordse Park
Adres	
Woonplaats	Utrecht
Gemeente	Utrecht
Locatiecode	AA034409439
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Utrecht
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren aanvullend NO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Historisch en verkennend bodemonderzoek O10 Noordse park 07-10-2020

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opmerkingen	Conclusie overheid
07-10-2020	Historisch onderzoek	Historisch en verkennend bodemonderzoek O10 Noordse park	Stantec B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Datum	Onderzoek	Downloadlink
07-10-2020	Historisch en verkennend bodemonderzoek O10 Noordse park	AA034409439_2020-10-07_HO-VO_Stantec_Noordse_park_m20b0129-O10.r01.pdf
07-10-2020	Historisch en verkennend bodemonderzoek O10 Noordse park	AA034408867_2020-10-07_HO-VO_Stantec_Noordse_park_m20b0129-O10.r01.pdf
07-10-2020	Historisch en verkennend bodemonderzoek O10 Noordse park	m20b0129-O10.r01_(1).pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Pijlsweerd, Tuinwijk, Ondiep en Zuilen

Locatienaam	Pijlsweerd, Tuinwijk, Ondiep en Zuilen
Adres	Ondiep
Woonplaats	Utrecht
Gemeente	Utrecht
Locatiecode	AA034406951
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Utrecht
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Niet ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Historisch onderzoek 08-10-2025

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opmerkingen	Conclusie overheid
08-10-2025	Historisch onderzoek	Historisch onderzoek	Gemeente Utrecht		
20-11-2023	Bodemsanering bedrijven (BSB)	Evaluatie tijdelijk uitplaatsen N. Ruychaverstraat 81	Rijkswaterstaat		
30-06-2023	Meldingsformulier BUS saneringsplan	BUS TUP 5 dagen Ruychaverstraat 81			
28-04-2023	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Verkenndend bodemonderzoek Nicolaas Ruychaverstraat 81 Utrecht	Tauw B.V.		

17-08-1993	Historisch onderzoek	Pijlsweerd, Tuinwijk, Ondiep en Zuilen	Chemielinco BV		
------------	----------------------	--	----------------	--	--

Beschikbare documenten per onderzoek

Datum	Onderzoek	Downloadlink
08-10-2025	Historisch onderzoek	20251008_Zwanenvechtlaan_memo_chemische_bodemkwaliteit.pdf
20-11-2023	Evaluatie tijdelijk uitplaatsen N. Ruychaverstraat 81	AA034406951_2023-11-20_BUSTUP_Rijkswaterstaat_Pijlsweerd_030022_ANL_V4.1.pdf
20-11-2023	Evaluatie tijdelijk uitplaatsen N. Ruychaverstraat 81	Evaluatie_BUS_TUP_Nicolaas_Ruychaverstraat_81_AA034406951_Utrecht_signed.pdf
30-06-2023	BUS TUP 5 dagen Ruychaverstraat 81	AA034406951_2023-06-30_BUS_TU_Pijlsweerd_Tuinwijk_Ondiep_en_Zuilen.pdf
30-06-2023	BUS TUP 5 dagen Ruychaverstraat 81	AA034406951_2023-06-30_BUS.pdf
28-04-2023	Verkennd bodemonderzoek Nicolaas Ruychaverstraat 81 Utrecht	AA034406951_2023-04-28_Tauw.pdf
28-04-2023	Verkennd bodemonderzoek Nicolaas Ruychaverstraat 81 Utrecht	AA034406951_2023-04-28_VO_Tauw_Pijlsweerd_Tuinwijk_Ondiep_en_Zuilen_R001-1261117-2107256HRO-V01-tsz.pdf
17-08-1993	Pijlsweerd, Tuinwijk, Ondiep en Zuilen	AA034406951_1993-08-17_HO_Chemielinco_Pijlsweerd_92412.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
05-07-2023	BUS-melding correct aangeleverd	11386131/230705	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Datum	Besluit	Downloadlink
05-07-2023	11386131/230705 BUS-melding correct aangeleverd 05-07-2023	2023-07-05_Brief_mededeling_melding_in_overeenstemming_mett_artikel_39b_Wbb_Ruychaverstraat_81.pdf
05-07-2023	11386131/230705 BUS-melding correct aangeleverd 05-07-2023	AA034406951_2023-07-05_Besluit_Ruychaverstr_81_11386131-230705.pdf

Sanering

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Shell tankstation Oudenoord 501

Locatienaam	Shell tankstation Oudenoord 501
Adres	OUDENOORD 501
Woonplaats	Utrecht
Gemeente	Utrecht
Locatiecode	AA034400219
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	UH034400219
Gegevensbeheerder	Utrecht
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren aanvullende sanering
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Urgent, start sanering binnen 5-10 jaar
Laatst uitgevoerd onderzoek	Nader onderzoek: Afperkend bodemonderzoek 15-04-2005

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opmerkingen	Conclusie overheid
15-04-2005	Nader onderzoek	Afperkend bodemonderzoek	RSKENS Group		
21-01-2005	Nader onderzoek	Bodemonderzoek	CSO Adviesbureau voor milieuon		
06-05-2004	brf (briefrapport)	Grondwateronderzoek	Grontmij		
16-10-2003	Evaluatieverslag saneren	Saneringsevaluatie	Grontmij		
18-04-2003	Evaluatieverslag saneren	Saneringsevaluatie	Grontmij		
08-11-2001	Evaluatieverslag saneren	Interim evaluatierapport	Grontmij		
18-01-2000	Saneringsplan	Saneringsplan	Grontmij		
02-12-	Verkennd onderzoek	Nader onderzoek	Grontmij		

1998	NEN 5740				
01-01-1989	Nader onderzoek	Tankstation Oudenoord 501	Tauw		

Beschikbare documenten per onderzoek

Datum	Onderzoek	Downloadlink
15-04-2005	Afperkend bodemonderzoek	AA034400219_2005-04-15_AO_RSKENSR_Oudenoord-501_150034-1_(01).pdf
21-01-2005	Bodemonderzoek	AA034400219_2005-01-21_NO_CSO_Oudenoord-501_04.R272.pdf
06-05-2004	Grondwateronderzoek	AA034400219_2004-05-06_Brf_Grontmij_Oudenoord_501_4552438142.pdf
16-10-2003	Saneringsevaluatie	AA034400219_2003-10-16_EVA_Sanering_Grontmij_Oudenoord-501_13-99042384-Ka.pdf
18-04-2003	Saneringsevaluatie	AA034400219_2003-04-18_EVA_Sanering_Grontmij_Oudenoord_501_13-99037945-KA_rev..pdf
08-11-2001	Interim evaluatierapport	AA034400219_2001-11-08_EVA_Sanering_Grontmij_Oudenoord_501_13-99021963-BD.pdf
18-01-2000	Saneringsplan	AA034400219_2000-01-18_SP_Grontmij_Oudenoord.pdf
02-12-1998	Nader onderzoek	AA034400219_1998-12-02_VO_Grontmij_Oudenoord.pdf
01-01-1989	Tankstation Oudenoord 501	AA034400219_1989-01-01_NO_Tauw_Oudenoord_501_51762.41.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
autoreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	1957	1977	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	1957	1977	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
afgewerkte olietank (ondergronds)	1977	onbekend	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
smeerolietank (ondergronds)	1957	1977	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I	325 m2	325 m3	1 m	2 m	
Grondwater	I	500 m2	975 m3	1 m	3 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
20-06-2005	Instemmen interimrapport SE	DSO 05.113770	Definitief

18-07-2000	Instemmen met SP		Definitief
18-07-2000	besch. urg san binnen 5-10 jr		Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Datum	Besluit	Downloadlink
18-07-2000	besch. urg san binnen 5-10 jr 18-07-2000	AA034400219_2000-07-18_Besluit_Oudenoord_501.pdf
18-07-2000	Instemmen met SP 18-07-2000	AA034400219_2000-07-18_Besluit_Oudenoord_501.pdf

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Milieuhygiënisch				

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	14-01-2001	Niet van toepassing	stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon
Grondwater	14-01-2003	Niet van toepassing	stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Oudenoord ong (Riolering)

Locatienaam	Oudenoord ong (Riolering)
Adres	Oudenoord
Woonplaats	Utrecht
Gemeente	Utrecht
Locatiecode	AA034404433
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	UH034404434
Gegevensbeheerder	Utrecht
Vervolgactie Wbb	monitoring
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Nader onderzoek: Aanvullend grondwateronderzoek 21-07-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opmerkingen	Conclusie overheid
21-07-2008	Nader onderzoek	Aanvullend grondwateronderzoek	IBU IngenieursburoUtr		
14-05-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	Monitoringsplan	IBU IngenieursburoUtr		
11-12-2007	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verkennd bodemonderzoek	IBU IngenieursburoUtr		

Beschikbare documenten per onderzoek

Datum	Onderzoek	Downloadlink
21-07-2008	Aanvullend grondwateronderzoek	AA034404433_2008-07-21_aanvullend_grondwateronderzoek_IBU_Oudenoord_ong_(Riolering).pdf
21-07-2008	Aanvullend grondwateronderzoek	AA034404433_2008-07-21_AO_IBU_Oudenoord_40230748044.pdf
14-05-2008	Monitoringsplan	AA034404433_2008-05-14_MP_IBU_Oudenoord_40230556099002.pdf
14-05-2008	Monitoringsplan	AA034404433_2008-05-14_VO_IBU_Oudenoord_402.30556.099.002.pdf
11-12-2007	Verkennd bodemonderzoek	AA034404433_2007-12-11_VO_IBU_Oudenoord_402.30556.099.001.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
smederij	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
afvalstoffengroothandel n.e.g.	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend

brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
stookolietank (ondergronds)	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
stortplaats in water (niet gespecificeerd)	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend
ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopaflval	onbekend	heden	Nee	Per definitie	>S	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de gemeente Utrecht zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Rapport disclaimer

De omgevingsrapportage omvat alleen informatie die bij de gemeente Utrecht bekend is en is opgenomen in het bodeminformatiesysteem. Wanneer er geen gegevens op de kaart (voorblad) staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op deze kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden

Alle bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat.

De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de informatie uit de Omgevingsrapportage. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden. Deze omgevingsrapportage kan gebruikt worden bij het doen van vooronderzoek, maar is **geen** volledige vervanging of invulling van de NEN 5725.

Indien u fouten of onvolkomenheden in de omgevingsrapportage aantreft kunt u ons helpen door ons dit te laten weten, dit kan door te mailen naar bodeminfo@utrecht.nl. Beschikt u over informatie (bodemonderzoek, informatie over ondergrondse tanks, etc.) die niet in de omgevingsrapportage is opgenomen dan ontvangen wij deze informatie graag voor verwerking in het bodeminformatiesysteem.

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (Gemeente Utrecht).

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de Gemeente Utrecht genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.